

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Беловская средняя общеобразовательная школа имени Черкашина В.П.»

457228 Челябинская область Чесменский район п.Беловка ул. Нижняя 14а
тел.8(351 69) 38-559 e-mail: belovka-skol@mail.ru



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К приказу № 301 от 01.08.2019 г

Утверждаю
Директор ОУ

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
к ПАСПОРТУ доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

Комиссия в составе:

Председатель - Уткина Марина Алексеевна, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Беловская средняя общеобразовательная школа имени Черкашина В.П.»

Члены комиссии:

1. Костылев Александр Анатольевич, завхоз ОУ;
2. Полтавская Татьяна Владимировна, председатель ППО;
3. Нурписов Айтуар Амангельдеевич, учитель ОБЖ;
4. Толпаков Руслан Базарбаевич, учитель технологии

Проверила доступность инфраструктуру общеобразовательного учреждения и по окончании проверки составила настоящий акт:

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта МБОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа имени Черкашина В.П.»

1.2. Адрес объекта Челябинская область Чесменский район п.Беловка ул Нижняя, 14а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей и цокольного этажа, 1890,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 36370 кв м

1.5. Год постройки здания 1979г, последнего капитального ремонта: нет

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г.

капитального - нет

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Беловская средняя общеобразовательная школа имени Черкашина В.П.»;

МБОУ «Беловская сош»;

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 457228 Челябинская область Чесменский район п.Беловка ул Нижняя, 14а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

обучение детей по ООП ноо, ООП ооо, ООП соо, а так же АООП;

оздоровление детей;

дополнительное образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта -

расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.1 время движения (пешком) 15 мин

3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет,

3.2.3 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером-нет

3.2.4 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть*, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № /п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
|------|---|--|
| | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | - |
| | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| | с нарушениями зрения | ДУ |
| | с нарушениями слуха | ДУ |
| | с нарушениями умственного развития | ДУ |

- указывается один из вариантов:

«А» - полная доступность всех зон и помещений,

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения.

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/ п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для | Приложение | |
|--------------|---|--|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (О,С,Г,У) | | |
| | Вход (входы) в здание | ДУ (О,С,Г,У) | | |
| | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (О,С,Г,У) | | |
| | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (О,С,Г,У) | | |
| | Санитарно-гигиенические помещения | дп-в | | |
| | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,О,С,У) | | |
| | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | дпв | | |

**Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

- ДТТ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В - доступно частично всем;
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
 ДУ - доступно условно,
 ВНД – временно недоступно
- К — колясочники;
 - О- опорники;
 - У- умственно-отсталые
 - С-слепые
 - Г-глухие

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У, С,Г)

данный объект имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен условно.

Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждается в ремонте.

Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп.

Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | в норме |
| 2 | Вход (входы) в здание | Необходима установка пандуса |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения возможны с проведением реконструкции лестничных пролётов и индивидуальным решением с ТСП |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСП(технические средства реабилитации) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСП |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСП |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСП |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСП |

*- указывается один из вариантов (видов работ):
 не нуждается;
 ремонт (текущий, капитальный);
 индивидуальное решение с ТСП;
 технические решения невозможны
 организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменится с ДУ до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДУ до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

доступен всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступно)
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется :

4.4.1. согласование на Комиссии согласование работ с надзорными органами в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.5. информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

5. Особые отметки

Результаты обследования:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

| | |
|---|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | На листах |
| 2. Входа (входов) в здание | На листах |
| 3. Путей движения в здании | На листах |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | На листах |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | На листах |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | На листах |
| Результаты фотофиксации на объекте | На листах |
| Позэтажные планы, паспорт БТИ | На листах |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | На листах |

Руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Директор
(Должность, Ф.И.О.) И.И. Козлов
(Подпись)

завхоз
(Должность, Ф.И.О.) А.А. Косов
(Подпись)

председатель РОО
(Должность, Ф.И.О.) В.В. Тонгабова
(Подпись)

учетчик
(Должность, Ф.И.О.) А.А. Куринский
(Подпись)

Р.Б. Тонганов

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Беловская средняя общеобразовательная школа имени Черкашина В.П.»**

457228 Челябинская область Чесменский район п.Беловка ул. Нижняя 14а
тел.8(351 69) 58-559 e-mail: belovka-skol@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К приказу № _____ от _____ 20__ г

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|---|------------|--------|--|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | - | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути | С | Нанесение тактильных средств | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет | | | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути, нескользящее покрытие | С, ОДА | Нанесение тактильных средств | |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | | | Отсутствуют тактильные средства на покрытии лестницы, отсутствуют автоматические двери проемы. | С, К, ОДА | Нанесение тактильных средств на пути движения, установление автоматической двери | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | | | К | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | Автостоянка не оборудована знаком «Инвалид» и разметкой | К, ОДА | Оборудовать автостоянку | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей, нескользящее покрытие, оборудованная автостоянка. | | | | К, ОДА, С | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-В | | | индивидуальное решение с ТСП |

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов:

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо нанесение тактильных средства на пути движения к зданию, использование нескользящего покрытие при входе, оборудование автостоянки.

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

| № п/п | Наименование функционально- | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---------------------------------|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | Первая и последняя ступени не окрашены контрастным цветом, перед лестницей нет полосы из <u>тактильной плитки</u> . <u>Пандус</u> установлен со стороны запасного входа (отсутствуют поручни). | С,К, ОДА | Нанести тактильные средства, установить нескользящее покрытие | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | Нет поручней, удобных для инвалидов | К | Установить поручни | ТР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | Отсутствие нескользкого покрытия. | К, ОДА, С | Установить нескользящее покрытие | ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | Имеется порог , 0,07м, нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания, отсутствует кнопка вызова персонала и знак «Инвалид». Надписи "ВХОД" и "ВЫХОД" отсутствуют. | К, С, ОДА | Занизить порог, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания, установить кнопку вызова и знак «Инвалид», установить контрастные надписи «ВХОД» и «ВЫХОД» | КР |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | Имеется порог , 0,07м, нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания, отсутствует кнопка вызова персонала и знак «Инвалид» | К, С, ОДА | Занизить порог, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания | КР |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | установить кнопку вызова и знак «Инвалид» | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Нескользящее покрытие входной площадки : твердое не допускается, скольжение при намокании имеет поперечный уклон в пределах 1-2% . Порог не более 0,025 м, крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДЧ-В | | | Индивидуальное решение с использованием ТСП |

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить ремонт площадки, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., установить кнопку вызова персонала, установить твердое нескользящее покрытие, установить пандус.

Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|--|------------|--------|--|----------------------------------|---|------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | Отсутствуют тактильные средства и нескользящее покрытие. | | Нанести тактильные средства, установить нескользящее покрытие. | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | - | Отсутствуют тактильные средства и нескользящее покрытие. | | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | | | | |
| 3.5 | Дверь | есть | | | Высота порога превышает 0,07 м, не выделены контрастным цветом дверные проемы. | К, С | Занижение порога (не выше 0,025 м), выделение контрастным цветом проемов. | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии | К, С | Выполнить работы по нанесению тактильной информации. | ТР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Наличие тактильной предупредительной информации о препятствии, выделение контрастным цветом дверных проемов. | | | К, С | | | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДП-И (Г, У, ОДА) ВНД (К, С) | - | - | ТР |

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии, выделение контрастным цветом дверных проемов, занижение высоты порога, установка пандуса.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|---|------------|--------|---|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные | С, К | Замена ручек на контрастные по цвету с дверным | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | | Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, в зале хореографии имеется порог высотой более 0,025 м. | С, К | Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, занижение высоты порога. | ТР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, занижение высоты порога. | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зальная форма обслуживания | ДП-И (ОДА, С, Г, У) | | | Текущий ремонт |

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа к зоне обслуживания необходимо заменить ручки на контрастные по цвету с дверным полотном

**Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

| № п/п | Наименование функционально- | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-------------------------------|---|------------|--------|--|--|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | Отсутствуют тактильные средства на покрытии, нескользящее покрытие. Выключатели и розетки в помещениях на высоте 1,5-1,6 м от уровня пола. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет поручней. | К, ОДА, С | Нанести тактильное покрытие, нескользящего покрытия. Установить выключатели на высоте не более 0,8 м от пола. Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | | | Отсутствуют тактильные средства на покрытии, нескользящее покрытие. Выключатели расположены на высоте 1,5 м от уровня пола. Нет кнопки вызова персонала. Нет поручней. | К, ОДА, С | Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. | ТР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Размеры не менее 1,65 на 1,8 м. Проход к месту не менее 1,8 м. Выключатели и розетки в помещениях – на высоте 0,8 м от уровня пола. Наличие поручней, крючков для одежды, костылей и т.д., наличие кнопки вызова персонала. | | | К, ОДА, С | Установить выключатели на высоте не выше 0,8 м от уровня пола. Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. | ТР | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (ОДА,Г,С,У) ДУ (К) | 12-16 | 14-18 | Текущий ремонт |

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для обеспечения доступа в санитарно-гигиенические помещения необходимо установить твердое нескользящее покрытие в туалетных кабинках, расположить выключатели на высоте не более 0,8 м от пола, установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.

**Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|--|------------|--------|--|--|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего- | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | 19 | Отсутствуют тифлотехнические средства получения информации | С | Разместить тифлотехнические средства в местах получения информации | ИР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | | | | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Наличие тактильных и тифлотехнических средств получения информации | | | С | Установить тактильные и тифлотехнические средства получения информации | ИР | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДП-И (К, О, Д, А, Г, У) ВНД (С) | - | 19 | Индивидуальное решение с ТСП |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установка информационных систем, адаптированных для людей с ограниченными зрительными возможностями.

